AENOR
Producto Certificado



ACCESORIOS DE COBRE

ACCESORIOS DE COBRE



ART. 5001 A

Curva 90º M-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12	25	600
15	25	450
18	25	250
22	25	125
28	10	70
35	-	35
42	-	20
54	-	10



ART. 5002 A

Curva 90º H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
10	25	1000
12	25	600
14	10	500
15	25	450
16	10	350
18	25	250
22	25	125
28	10	70
35	-	35
42	-	20
54	-	10
64	-	-



ART. 5090

Codo 90º H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
10	10	1000
12	10	500
14	10	500
15	25	500
16	10	400
18	25	350
22	25	200
28	10	90
35	-	50
42	-	30
54	-	15
64	-	-



ART. 5092

Codo 90º M-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12	25	750
15	25	500
18	25	350
22	25	200
28	10	100
35	-	50
42	-	30
54	-	15
64	-	1

ACCESORIOS DE COBRE



ART. 5130

"T" H-H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
10	25	750
12	10	500
14	10	400
15	25	350
16	10	300
18	25	200
22	10	120
28	10	60
35	-	35
42	-	20
54	-	12
64	-	15



ART. 5270

Manguito con tope H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
10	25	1250
12	10	750
14	10	750
15	25	750
16	10	600
18	25	500
22	25	300
28	10	150
35	-	90
42	-	60
54	-	30
64	-	-



ART. 5240

Manguito de reducción H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12 x 10	25	1250
15 x 10	10	750
15 x 12	10	750
15 x 14	10	750
16 x 15	10	600
18 x 12	25	600
18 x 14	10	600
18 x 15	25	600
22 x 12	10	400
22 x 15	25	350
22 x 18	25	350
28 x 15	10	200
28 x 18	10	200
28 x 22	10	180
35 x 18	–	125
35 x 22	–	125
35 x 28	–	125
42 x 28	–	75
42 x 35	–	60
54 x 42	–	35



ART. 5270

Manguito deslizante H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
15	4	900
18	4	600
22	2	300
28	2	180

ACCESORIOS DE COBRE



ART. 5243

Manguito de reducción M-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12 x 10	25	1250
15 x 10	25	1000
15 x 12	25	1000
15 x 14	10	800
18 x 12	25	600
18 x 14	10	500
18 x 15	25	500
22 x 12	25	450
22 x 15	25	400
22 x 18	25	350
28 x 15	10	200
28 x 18	10	200
28 x 22	10	200
35 x 15	–	150
35 x 18	–	150
35 x 22	–	150
35 x 28	–	125
42 x 18	–	80
42 x 22	–	80
42 x 28	–	75
42 x 35	–	75
54 x 28	–	50
54 x 35	–	50
54 x 42	–	35



ART. 5040

Curva 45º M-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12	25	1000
15	25	500
18	25	300
22	25	200
28	10	100
35	–	50
42	–	30
54	–	15



ART. 5041

Curva 45º H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12	25	750
15	25	500
16	10	500
18	25	300
22	25	200
28	10	100
35	–	50
42	–	30
54	–	15
64	–	20

ACCESORIOS DE COBRE



ART. 5130R

"T" reducida H-H-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
15 x 12 x 12	25	450
15 x 12 x 15	25	400
15 x 15 x 12	10	350
15 x 18 x 15	10	250
15 x 22 x 15	25	175
18 x 12 x 15	25	250
18 x 12 x 18	25	300
18 x 14 x 18	10	250
18 x 15 x 15	25	225
18 x 15 x 18	25	250
18 x 18 x 15	25	200
18 x 22 x 18	25	150
22 x 12 x 22	10	170
22 x 15 x 15	10	170
22 x 15 x 18	10	170
22 x 15 x 22	10	160
22 x 18 x 15	10	150
22 x 18 x 18	10	120
22 x 18 x 22	10	140
22 x 22 x 15	10	120
22 x 22 x 18	10	120
22 x 28 x 22	10	80
28 x 15 x 22	10	100
28 x 15 x 28	10	100
28 x 18 x 22	10	80
28 x 18 x 28	10	80
28 x 22 x 22	10	70
28 x 22 x 28	10	70
28 x 28 x 15	10	70
28 x 28 x 18	10	60
28 x 28 x 22	10	60
35 x 15 x 35	-	60
35 x 18 x 35	-	60
35 x 22 x 35	-	50
35 x 22 x 28	-	50
35 x 28 x 35	-	35
35 x 28 x 28	-	35
35 x 35 x 28	-	35
42 x 22 x 42	-	30
42 x 28 x 42	-	30
42 x 35 x 35	-	25
42 x 35 x 42	-	25
54 x 22 x 54	-	20
54 x 28 x 54	-	20
54 x 35 x 54	-	15
54 x 42 x 54	-	12



ART. 5085

Curva desviación H-H (puente)

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12	10	200
15	10	130
18	10	80
22	5	60



ART. 5086

Curva desviación M-H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12	10	250
15	10	180
18	10	130



ART. 5301

Tapón hembra

MEDIDA	BOLSA	CAJA
12	25	1500
15	25	1250
16	25	1000
18	25	750
22	25	500
28	10	200
35	-	200
42	-	125
54	-	60